

ATA DA REUNIÃO DE 22/11/2017

Assunto: Reunião Ordinária do Grupo Gestor de Aplicação da NR-10: Instalações e Serviços em Eletricidade, criado pela Portaria CCSC n. 21/2010.

Membros atuais: Portaria PUSP-SC nº 3, de 16 de fevereiro de 2017.

Processo: 2016.1.684.52.7

Horários: início às 15h10min e término às 16h30min

Local: Sala de Reuniões do Prédio Administrativo da PUSP-SC

Convocação: Eng^o Thiago Catoia

Objetivos da Reunião: prosseguimento dos assuntos tratados na pauta da reunião anterior e apresentação de novos temas a serem comunicados e debatidos entre os membros presentes.

Participantes:		
Nomes (em ordem alfabética)	Unidades / Órgãos	PARTICIPIPAÇÃO: Ausente (A), Presente (P) ou Ausência Justificada (AJ)
André Serafim Bernardi	PG - SC	A
Daniel Accarini Gonçalves de Camargo	SESMT - SC	AJ
Edelber Fernando Chinaglia	PUSP - SC	P
Eduardo Alberto Balestrero	PUSP - SC	AJ
João Batista Casolli	PUSP - SC	P
Jorge Luís Dechechi	PUSP - SC	P
José Antonio Teixeira Marques	PUSP - SC	P
Luís Carlos da Silva	SESMT - SC	P
Rogério Eduardo Bastos – Vice-presidente	PUSP - SC	AJ
Thiago Catoia - Presidente	PUSP - SC	P



REGISTRO DOS ASSUNTOS ABORDADOS NA REUNIÃO

1. **Alimentador de Energia Elétrica – Área II do Campus da USP São Carlos:** Será feito um estudo para expansão. Foi realizada uma reunião da DVEF com a DVMANOPER em 07/11/2017. Foi encaminhado um ofício ao gabinete para definição de qual Divisão da PUSP-SC irá ficar responsável pelo estudo e Projeto.
2. **Alimentador de Energia do Centro de Convenções na Área 2:** Será feita a instalação de um transformador provisório, este mês, dentro da Cabine, em uma das Baia, para o atendimento parcial do Centro de Convenções;
3. **Vigilância do Centro de Convenções:** Foi feita a aquisição de um alarme sonoro para ser instalado ainda neste mês.
4. **Manutenção da Cabine de Energia da Área 2:** cotar o desligamento de energia junto à um Engenheiro Eletricista que nos forneça ART. Após isso planejado e adquirido, programa-se a manutenção da cabine. Algumas empresas foram elencadas para a cotação prévia: IZI, RADAN, BITRI, DATALUX. A Seção de manutenção da PUSP-SC realizará os serviços necessários de manutenção;
5. **Comunicação ao IFSC:** Será feita por escrito uma comunicação ao IFSC sobre a capacidade energética do prédio da área 2. Sugerindo instalação de Gerador. Em resposta ao ofício de 2016, do prof. Tito, constante neste processo. Atualmente a PUSP-SC tem limitada a sua atuação, em virtude da restrição de tempo de desligamento imposta pelo IFSC-área 2. Segundo informações da DVEF, os transformadores da área 2 são para atender às áreas e não aos prédios construídos ou a construir.
6. **Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS) – Segurança da Rede para Descargas Atmosféricas:** foi debatido acerca dos DPSs no CAD, CAT e Guaritas da área 2. Com o advento do verão e das chuvas, haverá aumento dos riscos de raios e conseqüente perda de equipamentos de altíssimo custo (equipamentos elétricos, eletrônicos, câmeras, computadores, telefonia, etc), além da fragilização da segurança no acesso, monitoramento, comunicação, etc. devido à inoperância dos equipamentos. Os DPSs estão queimados e há necessidade de substituição e complementação urgente. Os dispositivos foram quantificados e requisitados, mas ainda não foram adquiridos.
7. **Manutenção de calhas:** importante limpar e revisar as calhas dos prédios a fim de impedir o acúmulo de água. Foi citado um caso de que queimaram 2 switch do almoxarifado nesta semana, devido a isso, pois houve interferência na rede elétrica e lógica.



Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente dá por encerrada a sessão às 16h30min. Eu, Natalina Giusti, secretária, _____ redigi e digitei esta ata que será assinada pelos membros presentes na reunião em que a mesma for aprovada. São Carlos, 22 de novembro de 2017.

Assinaturas dos participantes (nomes em ordem alfabética)	
André Serafim Bernardi	
Daniel Accarini Gonçalves de Camargo	
Edelber Fernando Chinaglia	
Eduardo Alberto Balestrero	
João Batista Casolli	
Jorge Luís Dechechi	
José Antonio Teixeira Marques	
Luís Carlos da Silva	
Rogério Eduardo Bastos – Vice-presidente	
Thiago Catoia - Presidente	